


Accessoires pour vérins ▶ Fixations de vérin, série CM1

Fixation par chape, Série MP2

▶ Fixation du vérin selon ISO 15552



P523_025



Fourniture : fixation par chape arrière y compris vis de fixation

Référence	Ø du piston	CB H14	Ø CD H9	E	FL ±0,2	L 1)	MR 2)	UB h13	TG	Rem.
1827001289	32	26	10	49 ±1	22	12	10	45	32,5 ±0,2	3)
1827001290	40	28	12	53 ±1	25	15	13	52	38 ±0,2	3)
1827001291	50	32	12	63 ±1	27	15	13	60	46,5 ±0,2	3)
1827001500	63	40	16	73 ±1	32	18	17	70	56,5 ±0,2	3)
1827001293	80	50	16	98 ±1	36	20	17	90	72,0 ±0,2	3)
1827001294	100	60	20	115 ±1	41	25	18	110	89,0 ±0,2	3)
1827004862	125	70	25	140	50	30	26	130	110 ±0,3	3)
1827004863	160	90	30	177	55	35	31	170	140 ±0,3	4) 5)
1827004864	200	90	30	216	60	35	31	170	175 ±0,3	4) 5)
1827004865	250	110	40	276	70	45	41	200	220 ±0,3	4) 5)
5239813402	320	120	45	350	80	50	45	220	270 ±0,3	4) 5)

1) Min.

2) Max.

3) Matériau: Aluminium (forgé)

4) Matériau: Fonte à graphite sphéroïdal

5) Surface: galvanisé



Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala

contact@2comappro.com

Tél : + 237 233 424 913

et + 237 674 472 158

www.2comappro.com